the production of the state of



RAZON PARTICULAR

DE LOS TEMPLOS, CASAS DE COMUNIDADES, Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y POR MAYOR

DEL NUMERO

LOS VECINOS DE LA CAPITAL

GUATEMALA;

DEL DEPLORABLE ESTADO A QUE SE HALLAN REDUCIDOS POR LOS

TERREMOTOS

DE LA TARDE DEL VEINTE Y NUEVE

DE JULIO,

TRECE, Y CATORCE


DE DICIEMBRE

DEL AÑO PROXIMO PASSADO DE SETENTA Y TRES.

Impresa con Superior permiso en la Oficina de Don Antonio Sanchez Cubillas, en el establecimiento provisional de la Hermita, en la calle del Real Estanco del Tabaco. Año de 1774.

(B)

10°



RAZON PARTICULAR

E LOS TEMPLOS, CONVENTOS, CASAS DE Comunidades, y Edificios publicos, y por mayor del numero de los vecinos de la Capital Guatemala; y del deplorable estado á que se hallan reducidos por los Terremo. tos de la tarde del 29. de Julio, 13. y 14. de Diciembre del año proximo passado de 73. con arreglo à lo que resulta de lo informado por el Ingeniero en segundo Theniente Coronel Don Antonio Marin, por el Maestro mayor de obras Bernardo Ramirez, por Francisco Xavier de Galvez, y por el Padre Fr. Francisco Gutierrez de la regular observancia, inteligente segun parece en la Arquitectura civil; y por lo que igualmente consta por testimonio de verdad de los Escribanos de Camara Don Andres Guerra Gutierrez, de Cabildo Josef Laparte, y Real, de Casa de Moneda, y Direccion Josef Sanchez de Leon; y de lo nuevamente informado por el dicho Ramirez en 24. de Diciembre, y testimonio de verdad del nominado Escribano Josef Sanchez, su fecha 30. del mismo, conforme à los respectivos oficios del Señor Presidente; con otros documentos, y noticias sormales, que se han tenido presentes, para no separarse en lo mas minimo de la verdad de los hechos, que expressamente aparecen de los autos de la materia, y de la puntual relacion, á cuyo final se ofreciò dar esta; la qual procede en la forma siguiente.

Numero 1. White Uponese, que los quatro angulos de la Plaza mayor, (cuya capacidad de Oriente á Poniente es de 138. varas, y de Norte á Sur 134.) se com ponen: el primero, de la espaciosa Portada de la Cathedral, y Palacio Arzobispal: el segundo de los Porticos del Real Palacio, donde estaba la Sala de Audiencia, 61.

Capilla de Acuerdo, Carcel de Corte, y vivienda del Señor Superintendente de Casa de Moneda: Parte del tercero, que enfrenta con el antecedente, ocupa la Cafa del Ayuntamiento: y lo, restante como tambien el quarto angulo se compone de diferentes cafas de particulares.

IGLESIAS, Y PARROQUIAS

- Num. 2. Dando, pues, principio por la Cathedral, es de advertir, que habiendose destruido con los Terremotos del figlo passado, cuya noticia se há comunicado al Publico, es hecho cierto que empezo su reedificacion en el 29 de Noviembre de 1669, y apoco tiempo de haberse experimentado los suertes Temblores de 1651. 1663. y 1666. Cotéje el desapasionado lector estas techas con las expressiones del Historiador, sobre haber vivido los habitadores de Guatemala tan acobardados desde el año de 1590, que en los sesenta años siguientes no se atrevieron aconstruir edificios de algun valor, y advertirà la miserable situacion de aquella Republica affigida en todos tiempos, y el estado de la Iglesia de que se trata, y de lo demas que respeta á la decencia del culto Divino; pues no carece de procavilidad la especie de que en algunos años se reconoció, òpermaneció cubierta de Paja.
- Num. 3. Concluyose la fabrica en fin de Diciembre de 679. y se dedicò en Octubre del figuiente 680, como lo acredita la razon extrajudicial que se hà procurado adquirir, y tiene toda probavilidad.
- Num. 4. Esta Iglesia tubo de costo à su Magestad mas de doscientos mil pesos, como se advierte por la relacion que contiene una Real Cedula librada en el año de 718 de resultas del sucesso, ó Terremotos del año anterior; prescindiendo de otras crecidas sumas que sin la menor dificultad se erógarian assi en su solida, y magnifica fabrica, como en los costosos adornos, que tendria en el tiempo de su dedicación, y en el del referido sucesso del año de 17.
- Num. 5. Quando no se considerasse esta Iglesia por su hermosa, y solida fabrica, por el particular Tabernaculo que tenia, y demas adornos, una de las mejores de esta parte de America Septentrional, advertirian quantos la huviessen reconocido con algun cuidado su primor y aseo, que siendo tan general en

los demas Templos, les grangeaba la preferencia; como que desde los principios de su construcción, parece que se iba destinando para Cabeza y Metropoli de las de estas dilatadas Provincias.

- Este decente, y magnifico Templo, dice el Ingeniero en Num. 6. segundo Don Antonio Marin en sus informes, (y de que no se separa la expression de otros inteligentes) que tiene arruinadas enteramente sus bovedas, quarteadas sus paredes, y amenazando una total ruina el todo: y yà se hà dicho, que ofrece grave peligro, especialmente á la Vniversidad, y Tridentino, por no mediar sino el corto espacio de una calle, que quando mas serà su ancho de 12. á 14. varas. Este fuè el estado á que le reduxeron los Temblores de la tarde del 29. de Julio. Pero habiendose esperimentado los de la del 13. de Diciembre, y mañana del siguiente, dice Ramirez, ò concluye con la expression siguiente; lo demas està caido, y la mayor parte en el todo arruinada: y añade el Escribano Sanchez, que se quartearon nuevamente las paredes; que se abrieron algunos pelos en la moderna fabrica, y habitacion de los Curas, y Sacristanes, y confiderables rajaduras, especialmente una que baña todo el edificio, y se mira desde la calle en linea tortuosa: son sus palabras.
- Num. 7. En la Parroquial de San Sebastian, dice el Ingeniero, que hallò arruinado el artesonado, que sostiene el texado; sus paredes, y lo demas amenazando por instantes proxima ruina: Y con los de la tarde del dia 13. de Diciembre, y siguiente, expressa el Escribano Sanchez, que se quarteò nuevamente la Iglesia; cayò la mayor parte de las texas del arteson, y vinieron á tierra los pedazos de bovedas, y arcos de la Capilla del costado izquierdo.
- Num. 8. En la Parroquial de los Remedios, dice el Ingeniero, que fe halla toda quarteada, ofreciendo ruina, en que fubstancialmente convienen los demas inteligentes: Y por el citado testimonio de verdad del Escribano Sanchez resulta, que con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre cayò una buena parte del Campanario, que mira al Norte, y se venciò por el medio la cumbrera del arteson, arrojando muchas texas; las paredes quedaron quarteadas, y del cimborio cayò un considerable pedazo.
- Num. 9. La Parroquial de la Candelaria, dice el Ingeniero, ha-

berse caido en la mayor parte: y el Escribano Sanchez expressa no haber dexado el primer estrago materia, en que repetirlo los de la tarde del 13. de Diciembre.

IGLESIAS FILIALES.

- Num. 10. La de San Pedro con su casa Hospital, dice el Ingeniero, haberse todo quarteado con los Terremotos de la tarde del 29. de Julio. Por el testimonio de verdad del Escribano Sanchez consta, que se aumentò uno, ù otro pelo.
- La de los Regulares expatriados, llamada antiguamente Num. 11. Colegio de San Lucas, ò de San Ignacio, dice el Ingeniero (en que convienen los demas inteligentes substancialmente, como tambien la certificacion de los Escribanos) que reconocio arruinadas sus bovedas, y Campanario, las paredes quarteadas, estando del mismo modo la vivienda interior, y Casa de exercicios; cuya moderna, y folida fabrica de esta ultima, como todos saben, acredita evidentemente la estraña fortaleza de los Temblores, y los estragos que padecerian los demas edificios menos confisentes. En esto mismo coincide la razon de Ramirez, despues de los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre, como mas expressamente confta de lo que expusso al Señor Presidente sobre este punto: y el Escribano Sanchez solo añade, que se despeñaron del Campanario los pedazos, que con espanto se registraban desde el atrio, y que lo proprio sucediò en lo interior del Templo, y Colegio.
- Num. 12. En la de San Josef, dice el Ingeniero, que la hallò quarteada: y con los Temblores de Diciembre se aumentò el estrago, desquiziandose varios pedazos de bovedas, y arcos, y en el enladrillado de azulexos hallò el Escribano Sanchez una rotura en linea curba desde el Presbiterio, hasta debaxo del Coro, no tan superficial que dexaste de introducir en uno de sus estremos una caña delgada de cerca de vara; advirtiendo al proprio tiempo, que en esta Iglesia no hai panteon, ò boveda subterranea para los cadaveres, á que pueda atribuirse el sucesso. Cuenta 13. años de su dedicacion.
- Num. 13. La Iglesia de los Terceros del Carmen, obra de una mas que regular arquitectura, dice el Ingeniero, haberla reconocido arruinada por la mayor parte, quedando solamente al-

guos pedazos de paredes proximos á caerse, como assi sucedió con los Temblores del dia 13. de Diciembre; pues expressa el Escribano, que se ven por tierra algunos tragmentos del campanario, bovedas, y cimborio de los que dexò quasi en el aire, ó desunidos la primera ruina.

- Num. 14. La de San Lazaro, quarteada segun expresa el Ingeniero: y con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre, dice el Escribano, que se miran quarteadas en parte las paredes, y enteramente arruinada, y caida la habitación del Prioste, ó Capellan que estaba al costado derecho.
- Num. 15. La Iglesia, ó Hermita de Santa Cruz, de solida fabrica, y demas que ordinario primor en su arquitectura, quarteada desde los primeros Temblores, segun dice el Ingeniero: y con los del 13. y 14. de Diciembre expressa el Escribano, que cayeron algunas paredes, que miran al medio dia, se rompieron notablemente las de Setentrion, y se destrozó el texado de el arteson; y enteramente sa habitación del Cura, y Sacristan.
- Num. 16. La de Nueitra Senora de los Dolores del cerro se halla derribado su texado, aun que sostenido sobre los tirantes de el artesonado, y las paredes, y portada quarteadas, segun el informe del Ingeniero: y con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre, dice el Escribano, que se vèn por el suelo algunos otros peñascos de ripio, de los que de antemano estaban al caer.
- Num. 17. La de los Dolores de abaxo, dice el Ingeniero, hallarse arruinada, y los fragmentos que quedaron amenazando riesgo: y el Escribano expressa, que con los Temblores de Diciembre no huvo nueva ruina, por haberla dexado la primera enteramente afolada.
- Num. 18. La del Manchen, de que no dà razon el Ingeniero, dice el Escribano, que con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre nada adelantò el estrago, sino derribar algun otro fragmento, que no arrojò el de la de 29. de Julio.
- Num. 19. La del Oratorio de Espinosa, es notorio, que padeció una total ruina, pues se vieron arrojadas quasi en medio de la calle varias piedras de sulleria de su portada; y por lo mismo expressa el Escribano, que no hallo mas novedad con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre que alguna otra leve rajadura.
- Num. 20. La de San Geronimo, dice el Ingeniero, que halló quar-

teada, y arruinada mucha parte de las paredes del Colegio, que servia de Aduana, y anteriormente era de los Religiosos Mercenarios: y con los Temblores citados de Diciembre, expressa el Escribano, no haber advertido otra novedad, que alguna leve rajadara en sas paredes, y mirarse en la boveda, ó cañon de la reserida Iglesia arruinados varios pedazos de cal y canto.

Num. 21. La de la Cruz del Milagro, dice el Ingeniero, que se cayò enteramente, y solo quedaron algunos vestigios, con los Temblores de la tarde del 29. de Julio: y de resultas de los de 13. y 14. de Diciembre, expressa el Escribano, que apenas se desplomò uno, ù otro terron de los miseros fragmentos, que le quedaron con el primero, que la desquadernò.

Num. 22. La Iglesia del Calvario, dice el Ingeriero, que la hallò desplomada, y quarteada, amenazando ruina: y el Escribano expressa, que con los Terremotos de Diciembre, cayò parte de la media naranja, en que estaba el passo de la Crucifixion; se hizo pelo en la clave al arco del Camarin nuevo; se arruinò el pasadizo al pulpito; y se vèn varias rajaduras orizontales, habiendose caido en la anteportada, ó campanario una boveda, y gran pedazo de su arco.

Num. 23. Las Hermitas, ó Paílos de la Via-Crucis padecieron notable estrago con los Terremotos del 29. de Julio, aun que de ellas no hace mencion el Ingeniero; pero se comprehende en la generalidad con que se explica: y el Escribano Sanchez expressa, que se quartearon los mas, y que acabó de caer enteramente el undecimo, destrozando el adorno, y pinturas, de que hace mencion.

Num. 24. La de Santa Lucia, dice el Ingeniero, que hallò afolado enteramente el campanario, quarteadas sus paredes, y que amenazan ruina. De esta no hace mencion el Escribano Sanchez, ni el Maestro Ramirez en sus informes de 24. y 30. de Diciembre; pero se deja discurrir el estado deplorable, à que la reducirian estos ultimos, advirtiendose el en que quedò con los primeros, segun expressa el Ingeniero, y en que combienen los demas inteligentes, y documentos apuntados, aun que con la generalidad que và enunciada.

Num. 25. De la del Espiritu Santo no tratò el Ingeniero, ni los demas inteligentes, sino con la generalidad que se hà dicho; lar de este Templo, yà por olvido, ò por que lo confiderasfen comprehendido en la general expression del estado de plorable, á que se hallan reducidos todos los demas edificios de la Ciudad.

- Num. 26. La misma omission se advierte en quanto á la que llaman de los Chajones, tal vez por la propria razon, ó por que siendo de menos consistencia su sabrica, la suponen enteramente arruinada, como assi se verificò, segun noticias extrajudiciales, que se hàn procurado adquirir, para que no lo ignore el Publico en lo venidero.
- Num. 27. De la Hermita de las Animas, fabricada modernamente fuera del casco de la Ciudad, y con immediacion á la casa, ò garita del Guarda, que bulgarmente llaman del proprio nombre de las Animas, no dan razon el Ingeniero, ni demas documentos que van citados; pero es publico, y notorio, que padeciò quasi una total ruina, sin necessidad de expresar por partes la calidad del estrago, como se haria si no suessidad del Publico.

CONVENTOS.

En el de Santo Domingo, dice el Ingeniero, y es noto-Num. 28. rio, que se arruinò enteramente su Iglesia, las celdas de los Relgiosos en la mayor parte, y las paredes del todo: y con los Temblores del 13. y 14. de Diciembre, dice el Efcribano, que cayò el arco baxo del Choro, manteniendose aun el de arriba con la clave desquiciada, y amenazando proxima ruina; que se desplomaron varios pedazos de paredes de las pocas que dexò en pie el primer infortunio, è igualmente la Libreria alta sobre el entresuelo del General, ò aulas cercanas á la porteria, y varias paredes del Convento, claustros, y botica. De esta gran Casa, è Iglesia; de su solida fabrica, y hermosa arquitectura; de su primoroso, y costoso adorno; de la crecida cantidad, ó miles de pesos, que se habran gastado en lo yà referido; y de las demas circunstancias que se estiman dignas de la atencion de el Publico, se harà relacion separadamente por Autor fidedigno; y assi no corresponde á la de que se trata, sino la que se considera bastante para formar una idea en general, por

el numero de edificios, del estado en que se hallaba la desegraciada Capital Guatemala.

Num. 29.

En el Convento de San Francisco, dice el Ingeniero, que reconociò arruinadas sus bovedas, quarteadas las paredes y las celdas de los Religiosos, y demas oficinas caidas en mucha parte. Con los del 13. y 14. de Diciembre, expressa el Escribano, que se ven en su Iglesia nuevas roturas perpendiculares, y orizontales en toda la fabrica, que no se puede reconocer interiormente sin espanto; se desunieron varios pedazos de las bovedas, y arcos; viniendose á tierra algun otro, el cimborio, y parte del Camarin, que hizo pedazos Y en lo interior del Convento se Lacabaron de destruir las habitaciones de los Religiosos, cayò la escalera, y se arruinò la Libreria, que parece no habian maltratado los anteriores sucessos. Y ultimamente cas eron varios pedazos de muros, que corresponden al Norte, y Oriente. Y sobre ser esta-Casa, e Iglesia nada inferior á la de Santo Domingo, y á lo que và reterido en su lugar, podrà advertiricada uno de los lectores el considerable estrago que han caussado estos sucessos, dignos de eterna memoria, quando no se tenga presente el numero de tan terribles, repetidos, y estraños á caecimientos, como los que ha padecido en todos tiempos la asolada Guatemala.

Num. 30.

En el Colegio de Missoneros Apostolicos hallò el Ingeniero arrumada su Iglesia, amenazando imminente riesgo las bovedas, que quedaron en ppie, y en la misma conformidad las celdas de los Religiosos. Y con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre, expressa el Escribano, haber caido muchos pedazos desquiciados de antemano; y que estando quitando los Altares, se arrumo la pared elevada del respaldo, y boveda del mayor sobre el Presbiterio, y Cruzero, y hizo notable estrago, como sucedió en las habitaciones de los Religiosos, que quedaron absolutamente inservibles.

Num. 31.

En el de la Merced, dice el Ingeniero, que advirtió arruinadas en la mayor parte las celdas, y que la Iglesia (la mejor de todas) tenia algunos pelos. Con los Terremotos citados de Diciembre, dice el Escribano, que cayó un pedazo pequeño del campanario, que reconoció en la Iglesia varias nuevas quarteaduras, que siguen desde las bovedas hasta los cimientos, segun parece; y que se desplomaron en los claustros algunos tragmentos y paredes. El Maestro Ramirez dice, que con los primeros Temblores comenzò á quartearse, y con los de Diciembre se arruinaron totalmente los bernegales, arcos de las tres naves, campanario, y parte de la Sacristia, que se perciben varias rajaduras en el camarin, otras dos en las paredes del costado, girando desde el suelo del Presbiterio, é igualmente se encuentran por los enladrillados, que denotan contraminarse a las bovedas subterraneas: y en quanto a la sabrica del Convento, se halla parte de el caido, y por lo mayor arruinado. Con haber dicho el Ingeniero, que les esta Iglesia la mejor de todas, parece que se satisface enteramente á la curiosidad; y solo se advierte que tan solido, manigsico, y hermoso Templo cuenta unicamente 13, años de su dedicación.

- Num. 32. Y En el de San Augustin reconoció el Igeniero quarteada su Iglesia q y las mas de las celdas asoladas: y solo aña de el Escribano no poderse entrar en la Iglesia sin peligro.
- Num. 33. En el de Religiosos Bethelemitas, dice el Ingeniero, que hallò asolada mucha parte de la Igleña, y viviendas de los Religiosos; y quarteadas las paredes: y con los Terremotos de Diciembre, expressa el Escribano, que cayeron algunos otros tragmentos de los arruinados, tanto en la Iglesia, como en el Convento, y Hospitalidad, quedando todo nuevamente quarteado, y de temeroso aspecto.
- Num. 34. En la Casa Hospital de San Juan de Dios, dice el Ingeniero, que hallò caida la Iglesia, y las enfermerias, a que se reduce todo el edificio: añadiendo unicamente el Escribano, que con los Temblores de Diciembre, se acabò de inutilizar.
- Num. 35. La Casa de San Felipe Neri, y su Iglesia dice el Ingeniero, que quedò maltratada con los Temblores del 29 de Julio: pero con los de la tarde del 13. y 14. de Diciembre, dice el Maestro Ramirez, que subtiste en pie la Iglesia, aun que maltratados parte de sus bernegales, con un campanario amenazando ruina, los claustros de la Casa hechos de arqueria, y bernegales, quarteados, con un pedazo de el de arriba yà caido; lo demas de su habitación subsiste sin mayor peligro, sin embargo de estar quarteada en partes: son sus palabras. El Escribano certifica, que en la Iglesia se

fr.

registran nuevos pelos, y daños poco notables: pero en el claustro occidental se cayeron las claves de arcos, y bovedas altas, y bajas, y se hicieron roturas diagonales en las de los del Oriente, Súr, y Norte, y amenaza ruina lo demas, habiendose desplomado el segundo cuerpo del portalexo, que està en el patio de la Igleiia.

MONASTERIOS.

Num. 36. En el de Monjas de la Concepcion, reconociò el Ingeniero arruinada la Iglesia en mucha parte, amenazando ilo demas por instantes imminente riesgo, y destruidas las mas de las celdas : y por certificacion del Escribano resulta no haber podido discernir la nueva ruina, por no haber logrado verla interiormente despues de la primera; que en la fabrica del Convento advirtiò la rotura de algunas tapias, y haber caido tales, quales pedazos de otras. Igualmente refiere, que en el rancho de paja, donde se hallan estas Religiosas, y es en la parte de campo llamado la chacara, resultò haber caido la cocina, que hera de texa, como lo reconociò por lo exterior, mediante la clausura; y segun su capacidad le parece contenia alguna otra oficina mas; de cuyo sucesso resultaron lastimadas dos Novicias, como se expressa al final del numero 73. del la relacion; y por lo dicho se vendrà en conocimiento de la general turbacion, y de la mayor afficcion, en que se hallaron los habitadores de á quella desgraciada Republica.

Num. 37. En el de Santa Cathalina, dice el Ingeniero, que hallò arruinado su Templo, y en la mayor parte las celdas, y que amenazan un riesgo imminente los fragmentos, que quedaron desplomados. En lo mismo conviene Ramirez: y el Escribano Sanchez, solo añade, que no puede verse sin horror lo peligroso de la fabrica; cuya altura especialmente de el campanario, y arco de la calle ofrece un temible estrago á los que incautamente la transitan; y que en el Convento huvo alguna otra ruina de poca consideración, por que yà la hallò hecha el sucesso del dia 13. de Diciembre con el del 29. de Julio.

Num. 38. En el Convento de Santa Theresa, dice el Igeniero, que halló caido el artesonado que forliene el texado, y celdas,

lo que està existente desplomado, y proximo á una total ruina. No se separan de este concepto los demas inteligentes, y el testimonio de verdad de los tres Escribanos. Con los Terremotos del 13. de Diciembre, dice Ramirez, que se halla por la mayor parte arruinado, exceptuando algunas piezas servibles, sin embargo de tener varios pelos, y su Iglesia en la mayor parte caida: y sobre este punto expressa el Escribano Sanchez, que cayò el pinaculo ò remate de la portada, los pedazos de bovedas, arcos, y pilastras; de modo que quedò el Templo lleno de ripio, y piedras, y las paredes fuera de nivel, y amenazando proxima ruina; y en el Convento quarteadas las celdas, caidos algunos fragmentos, y gran copia de texas, y los muros à trechos derrumbados.

Num. 39. En el de las Capuchinas, dice el Ingeniero, que hallò su Iglesia bastantemente quarteada, y parte arruinada, y todo lo interior del Convento totalmente derribado. El Maestro Ramirez expone, que los clautiros y paredes se arrumaron por lo mayor, y que en parte cayeron los altos, quedando las piezas interiores de abaxo servibles, fin embargo de tener varias rajaduras; que se cayeron igualmente los mas de los bernegales de la Iglena, quedando los rettantes arruinados. El Escribano Sanchez dice, que se regittran rajadas las paredes perpendicularmente, no obitante que la piedra de silleria, y roitro disimula en parte su interior ruma; que á la media naranja del Presbiterio se le vè cortado un angulo, y en las fabricas de los claustros no se advierte mas que alguna otra incision: Tòdo lo qual refulta aumentado con los Terremotos del 13. y 14. de Diciembre.

Num. 40. El de las Monjas Claras, y su Iglesia, cuya portada enfrenta à la plazuela de San Pedro, dice el Ingeniero, que reconociò quarteadas las paredes, caido lo mas de las celdas, y muros, y arrasadas las bovedas de su Iglesia: Y aun que el Mtrò. Ramirez expressa en su citado informe de Diciembre, que puede admitir composicion la mayor parte de la habitacion, exceptuando la Iglesia enteramente arruinada. expone el Escribano Sanchez, que acabó de caer el techo sobre el pavimento; que se hicieron algunos mas pelos en los arcos de los claustros; que se miran quarteadas de nuevò orizontalmente algunas celdas; y que en el choro baxo se halla una rajadura en el suelo de enladrillado de poca lon-

gitud

BEATERIOS.

- Num. 41. En el de Santa Rosa de Lima, dice el Ingeniero, que reconoció caida una boveda, quarteado lo demas, y sus paredes proximas á arruinarse: en todo conviene el ultimo citado informe de Ramirez; y el Escribano Sanchez añade, que se registran caidos los pedazos del cimborio, y bovedas, que dexò desunidos el primer sucesso, y quarteadas las paredes del Templo, y edificios interiores.
- Num. 42. En el de las Beatas Indias, dice el Ingeniero, que advirtiò derribada la Iglesia, y celdas: Y el Escribano Sanchez solo añade, que no pudieron padecer otros estragos estas fabricas, por haberse arruinado totalmente con los Temblores del 29. de Julio.
- Num. 43. En el de las Beatas de Bethelem, dice el Ingeniero, que reconociò la Iglesia, y celdas impossibilitadas: y con los Terremotos de Diciembre, dice Ramirez, que hallò todo lo mas de su sabrica caida, exceptuando las paredes de la Iglesia, que subsisten en parte, y con algunas rajaduras; y el Escribano Sanchez expressa, que cayò unicamente un gran trozo de la portada quedando en mayor riesgo, unos corpulentos peñascos de cal y canto, que dejò despegados, y asentados sobre la cornisa el primer sucesso.
- Num. 44. En la de las Niñas de la Presentacion, dice el Ingeniero, que quedò quarteada su Iglesia, y arruinadas sus bovedas. Y aun que no hacen mencion de esta Casa el Maestro Ramirez, ni el Escribano Sanchez de resultas de los Terremotos citados de Diciembre, es hecho constante, que todo se halla arruinado, ó inservible; en prueba de lo qual hà pretendido el Administrador que se tome providencia, para aprobechar quando menos parte de la madera.

FABRICAS REALES.

Num. 45. El Real Palacio, dice el Ingeniero, haberlo reconocido arruinado por la mayor parte, como son los angulos que miran á la Plaza mayor; el arco capialzado de la puerta principal, el quartel de Dragones, el patio principal que cor-

responde á la Audiencia, las quatro fachadas de porticos altas, y baxas de la derecha, é izquierda, y las otras dos amenazando ruina; las oficinas que enfrentan con los citados porticos; las caballerias del quartel, y demas piezas que refiere. El patio, que comprehende la vivienda del Sr. Presidente alta, y baxa, padeciò enteramente el mismo estrago. En la Cafa de Moneda hallò la sala de molinos, las dos de hileras, y la del reconocimiento amenazando un total estrago: El corredor colocado sobre la fala de hileras quarteado toda fu longitud, y arruinado: el angulo de este, puesto sobre la puerta principal: La sala de balanza quarteada su boveda por toda su longitud, y lo mismo el arco capialzado de la puerta correspondiente al patio: La fala de fundicion de fifallas, su vobeda, y paredes quarteadas enteramente, amenazando proxima ruina: La cerca, que divide la Casa del jar. din del Señor Presidente, quarteada por toda su longitud: La sala del Thesoro quarteada su boveda por sus diagonales, el arco capialzado de la bentana, y la pared que divide esta de la de balanza: La puerta principal de la Casa, y su boveda amenazando ruina, con un quarteo, que coge los dos porticos colaterales. Las piezas, que dice se hallan en estado de servir, son las de fundicion, la de las tierras de ella, la de enfayar, la de Talla, la de las Forxas, y el Cuerpo deguardia.

Num. 46. La vivienda del Señor Superintendente, unida á la Casa, quarteada su interior en algunas viviendas, y la fachada que mira á la Plaza: Los arcos de los porticos superiores sentidos por sus claves, y las pilastras por sus bases orizontalmente, amenazando una total ruina; y en la misma conformidad se encuentra el corredor que sigue con la Carcel, y Palacio. La Carcel de Corte, situada en medio del Palacio principal, y Casa de Moneda, dice, tiene algunas rajas.

Num. 47. Aun que la referida Carcel no padeció tanto estrago, segun parece, en lo reducido de sus piezas interiores, lo cierto es, que se considerò inservible, aun para custodia de algunos reos de la mayor gravedad, que posteriormente al sucesso fueron reducidos aprisson, yà del numero de los sugitivos, como se hà dicho en la relacion, y yà de otros, cuyas causas pendian, ó se iniciaron.

Num. 48. Este suè el estado, a que suè reducido el todo de la fabrica con

con los Terremotos del 29. de Julio: pero habiendose aumentado el estrago con los del 13. y 14. de Diciembre, dice el Escribano Sanchez, que cayeron los arcos altos, y bajos, que miran á la Plaza mayor, hasta la puerta principal, continuando de alli hasta poco mas de la oficina de Provincia rotos bastantemente por la clave, y centro de las bovedas los que quedaron en pie, y cuya presencia intimida: Que no viò su interior, ni el que servia de habitacion al Señor Presidente, assi por haberse tapiado la puerta con los varios fragmentos que cayeron, como por no poderse entrar fin conocido riesgo. En la Caía de Moneda, dice, que cayò la boveda de la fala destinada ultimamente á la fundicion de sifallas; que se esparramaron las texas, y algunas paredes se quartearon levemente; y que se aumentò la rotura de la del muro, que hace esquina con la que nombran de Ruballo. Y aun que el Maestro Ramirez expressa, que subsiste lo mas de la fabrica con alguna fortaleza, sin embargo de tener en varias partes sus rajaduras, no dexa de convenir substancialmente su dicho, con lo que và relacionado, como se advierte de lo demas que informa sobre este punto.

Num. 49.

En quanto á la Carcel de Corte nada dice el Escribano; y solo Ramirez advierte el peligro de las rajaduras, expecialmente de la Capilla; pues aun que las demas piezas le hallan lastimadas, no amenazan en su concepto el mayor riesgo, exceptuando el peligro de lo quarteado de la arqueria, que figue desde la esquina del Real Palacio, como se ha dicho; cuyas piezas interiores dice igualmente quedaron arruinadas desde el 29. de Julio.

Num. 50.

En la Real Caia de Aduana, Colegio que suè de los Religiosos Mercenarios, y de cuya Iglesia llamada San Geronimo se hà dado razon, dice el Ingeniero, que se hallan sus paredes en la mayor parte arruinadas: y el Escribano Sanchez expressa, que con los Temblores de Diciembre, cayò el techo de la puerta ancha, que salia á la calle de Santa Lucia, y dentro se desmoronaron algunos pequeños pedazos, y se hicieron pocas mas rajaduras á los arcos, òbalos, yparedes.

La Casa, ó Molino, y almahacen de la polvora, dice el Ingeniero, que la hallò totalmente arruinada, sin haber pieza que pueda servir, y los vestigios que quedaron en pie, ame-

nazaban por instantes ruina. Y el Escribano Sanchez no tubo que añadir de resultas de los Temblores de Diciembre, fino que se cayeron algunos pedazos de tapias anteriormente defunidos.

EDIFICIOS PUBLICOS.

- El Palacio Arzobispal, dice el Ingeniero, haber recono-Num. 52. cido arruinados los altos, desplomado los interiores, y quarteados en mucha parte. Y el Escribano Sanchez expreha que no advirtio otra novedad, q tal qual nuevo pelo en los arcos, y paredes, uno es que cayenen algunos terrones de los que quedaron pendientes en su angulo occidental, segun se ha dicho al principio de este breve resumen; y que la interior habitación no tuvo valor de reconocerla, aun quando lo huviera solicitado, y facilitadofele la entrada.
- La Cala del Ayuntamiento quarteada, segun dice el In-Num. 53. geniero: y el Escribano Sanchez dice, que se cayò una de las bovedas de la tala Capitular, quedando conmovidas las demas; se rajò diametral, y diagonalmente la torrecilla, ò baluarte de la campana, y quedò un poco mas espantosa, y temible la antigua rotura, que atoda esta hermosa fabrica se le descubria sobre la piedra de canto, ó filleria. En todo lo qual no dexa de convenir substancialmente el Maestro Ramirez, sin embargo de que se encuentra en su informe alguna diterencia,
- Num. 54. El Colegio Seminario, y Vniversidad, cuyas fabricas estan agregadas, é immediatas á la Cathedral, por no promediar sino el corto amvito de una calle, no padecieron con los primeros Terremotos el mayor estrago: pero con los de la tarde del 13. de Diciembre se aumentò una rajadura en el cañon del Oratorio del expressado Colegio, y otras en el General, y Clases de la Vniversidad, como expressa el Maestro Ramirez en su citado informe del 24 del mencionado Diciembre, añadiendo que no amenazan riesgo, fegun parece de la solidez de la fabrica; de la qual no pudo dar razon el Escribano Sanchez, por haberlo encontrado todo cerrado: pero asegurandose el confiderable riesgo que amenaza por -aquella parte la Iglesia Cathedral, se hà estimado inhabitable, y solo servible por necessidad para la custodia de diferen.

-80

rentes bienes, y alhajas.

Num. 55. En el Colegio de San Borga reconoció el Ingeniero, que estaba quarteado en lo exterior, y por lo interior caido en muchas partes: y con los Terremotos del 13. de Diciembre, y mañana de el siguiente, dice el Escribano Sanchez, que debe aumentarse á sus considerables ruinas alguna otra rajadura que causaron estos ultimos.

Num. 56. La Casa de recogidas con su Iglesia, dice el Ingeniero, haberla reconocido por la mayor parte asolada; habiendo quedado solamente algunas porciones de paredes, que estan amenazando una total ruina; por lo que omitiria hacer expression alguna el Escribano Sanchez, y Maestro Ramirez en el particular, mediante el total estrago que padeció, y ser hecho tan manisierlo, como que no admite la menor duda.

CASAS DE PARTICULARES.

- El numero de estos edificios, es realmente inaveriguable, Num. 57. para dar razon puntual de ellos; y afsi fe hà regulado prudencialmente, que ascenderà al de cinco, ó seis mil casas, como lo há oido el Ministro de diferentes vecinos principales, y de sugetos bastantemente curiosos, y observatibos; pues aun quando esta prolixa diligencia se huviesse tratado de evacuar. con toda individualidad, como se hizo por el año de 717. en que consta por diligencia que passaban de tres mil casas, siendo las mil pertenecientes a lo principal, ó mas distinguido del vecindario, no se huviera confeguido en la actualidad, fino gaftar el tiempo, y exponer los practicos aun conocido riesgo, como el que amenazan los fragmentos de la ruina; y con todo llegarian á parages, ó sitios de la Ciudad, especialmente de sus barrios, en que se les harià mas dificil la practica de esta diligencia; pues por lo que viò, y reconociò el Ministro Decano, habia varios en que ni aun feñales se encontraban de las calles, callejones, y casas, y desfigurados los cercos, que dividian las propriedades de cada uno.
- Num. 58. Con estas consideraciones, y otras que se omiten por la notoriedad del hecho, no se previno el puntual reconocimiento, pareciendo bastante (fuera de lo que cada uno desapa-fionadamente advertia) la declaracion, ó diligencia del Ma-

17

mero 80. Relacion numero 91 Relacion numero 90.

estro Ramirez, que precediò á la Junta general del dia 4. Relacion un de Agosto; lo que informò el Ingeniero en segundo Teniente Coronel D. Antonio Marin, y lo tiene reiterado en el de 27. mer. 88y187 de Diciembre del mismo; lo que expussieron los inteligentes Relacion nu- en la arquitectura civil; y lo que certificaron, y extendieron por testimonio de verdad los Escribanos de Camara, Cabildo, y Real. Pero como todos estos documentos, y diligencias oportunas, y convincentes de la realidad del hecho. y de sus notables circunstancias, se huviessen tal vez procurado desvanecer por falta de inteligencia, ó sobrada passion, respectos particulares, è interesados fines, previno el Sr. Presidente assi al nominado Escribano Sanchez, como al Maestro Bernardo Ramirez, con fecha de 26. del citado Diciembre, le informassen de todo con la mayor individualidad, para que se comprehendiesse el estado en que quedaron los edificios desde la tarde del 29 de Julio, y el que se advirtiò nuevamente con los fuertes Terremotos de la del 13 de Diciembre, y mañana del figuiente.

Num. 59. Y assi se advierte, que el nominado Ramirez reconoció aquellas casas, que le parecieron estaban sin lesion considerable desde los Temblores de la tarde del 29. de Julio, quales sueron las dos del Capitular Don Bassho Vizente Roma, fabricadas de altos, y con la solidez que es notoria; con la circunstancia de ser bien moderna, especialmente la segunda perteneciente á su sobrina, é hijos menores que quedaron por fin y muerte de Don Juan Sebastian Barrutia y las otras dos del Capitular Comissionado Don Francisco Chamorro. Dice pues en su informe citado de 24. de la propria fecha, que exceptuando la casita de altos del dicho Chamorro, las otras tres se quartearon gravemente con los Temblores del dia 13, siendo mas arruinadas las del referido Don Basilio.

Num. 60.

El nominado Escribano Josef Sanchez dice, que reconocio todas las casas de la Ciudad, y no siendole possible distinguir las ruinas primeras de las segundas, certifica, que á excepcion de cinco, ó seis, que no tienen lesion, ó que en casso de haberla, le suè inperceptible, las demas se ven lastimosamente por la mayor parte destruidas, amenazando por instantes las que se advierten paradas un imminente peligro de su ruina, habiendo también muchas, que aun que no " Segundar

prometen tan proximo el descenfo, se hallan inhabitables.

FUENTES.

Num. 61. Es hecho cierto, y notorio, que no puede negarse, haber causado en alguna, ó algunas notable estrago el segundo Terremoto de la tarde del 29. de Julio, pues viò el Ministro Decano, que arrojo la taza de la plazuela de San Pedro, è inutilizò la pila enteramente: y con los de la tarde del 13. de Diciembre, dice el Escribano, que muchas publicas, y particulares sufrieron harto daño, á varias se les cayò la taza piramide, ò columna, por donde arrojaban el agua, y no pocas hasta aquella techa no habian vuelto á verterla.

CALLES

Num. 62. Hallanse las mas embarazadas de los tristes despojos de las ruinas: y aun que con los Temblores del 29. de Julio aseguraron personas fidedignas haberse abierto la tierra en diferentes partes, se hizo mas visible, y temble tan sunesta circunstancia con los de la tarde del 13. de Diciembre, y mañana del figuiente.

CERROS, Y CAMINOS.

- Num. 63. Se hà dicho en la relacion el desconfuelo, y afficcion, que ofrecieron las noticias ciertas, y bien circunftanciadas de haberse derrumbado varios, è impedido el transito con los terremotos del 29. de Julio: y se dexa discurrir sin violencia el considerable, y mayor daño, que recibirian con los del 13. de Diciembre, y mañana del figuiente, yà por la mayor fortaleza con que se sintieron, yà por que, conmovida la tierra con tanta repeticion, tenia menos resistencia á los suertissimos retumbos, y estraños movimientos, que causaron el grave terror, y espanto, como se hà dicho, y se halla constantemente acreditado con diferentes oficios, que se vèn en el Quaderno quarto, è igualmente lo combencen las expressiones del Maestro Bernardo Ramirez, y Escribano Sanchez.
- Num. 64. Y ultimamente Certifica este, en el modo que puede, las des

19

desgracias, que ocasionaron los ultimos sucessos yà referidos; los que perecieron en la cuesta de las cañas; y ultimamente dà razon de que no cesaban los Temblores, y expressa su calidad, y lo que se advierte con los fuertes retumbos, cuyos sensibles, y temibles golpes hàn sido, y seran biennotables, y espantosos aun á aquellos, que llevados del interes, ó de otros respetos particulares se olvidan, al parecer, de los riesgos, estragos, y gravissimas resultas que hàn causado, y continuan en aquella desgraciada, y asolada Republica: no perdiendo de vista tantos, y tan lastimosos objetos, como se presentan por todas partes con los fragmentos de las ruinas, y con los demas que à cada passo ocurren á la consideracion.

Establecimiento Provisional de la Hermita, y Mayo 16. de 1774.

Don Juan Gonzalez
Bustiilo.



6692r 1-512E

Lun 22 Od 22